

ARBETE MED HÄRDPLASTER

Syftet med denna Anvisning är att förtydliga och klargöra regler som gäller vid arbete med härdplaster hos INOVYN Sverige AB.

Informationen i anvisningen är hämtad ur Arbetsmiljöverkets författningssamling "AFS 2014:41" och utökad med **INOVYNs** interna regler för hantering av härdplaster.

Vid allt arbete **som kan innebära exponering av härdplastkomponenter ska:**

- Man genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning och ha tillräckliga kunskaper om riskerna och om de skyddsåtgärder som behöver vidtas vid arbetet.
- **Man ha skyddshandskar** anpassade för produkten.
- Skyddsoverall skall användas vid arbete med risk för stänk.
- **Kontaminerade** kläder kastas **i därför avsedd behållare**.
- Avfall slängs i behållare märkt "farligt avfall".
- Kläder som använts vid arbete ska hängas skilt från andra.
- Hälsokontroll [se bilaga](#)
- Produkter som innehåller isocyanater ska ha tydlig märkning.
- Ett kärl som innehållit isocyanat får inte behandlas med vatten och sedan tillslutas, explosionsrisk.

Vid arbete med härdplaster utanför plastverkstaden ska:

- Mask användas vid alla arbeten både ute och inne. Partikelfilter (klass P3) stoppar aerosoler (Art nr 1-3140030 Gasfilter till Sundströmmask) måste kompletteras med ett filter av aktivt kol för att skydda mot gasformiga isocyanater (Art nr 1-3140031 Dammsfilter till sundströmmask).
- Tryckluftsmatad mask användas vid arbetsplatser med dålig ventilation.
- Transportabla ögonspolflaskor tas med.
- Arbetsområdet avspärras, antalet personer som exponeras ska begränsas.
- Säkerhetsdatablad eller skyddskort ska medtas.