

SKYDDS- OCH SÄKERHETSREGLER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

SKYDDS – OCH SÄKERHETSREGLER	2
1 Allmänt.....	2
2 Inpassering fabriksområde	2
2.1 Processområde	2
2.1.1 Besöksgrupper.....	3
2.2 Droger och alkoholhaltiga drycker	3
2.3 Fotografering.....	3
2.4 Husdjur	3
2.5 Internt nödlägeslarm	3
3 Brandfarliga områden.....	4
3.1 Elektrisk utrustning.....	4
3.2 Förbud mot mobiltelefon.....	4
3.3 Rökning.....	4
3.4 Gasflaskor.....	4
3.5 Arbetsredskap med gnistrisk	4
4 Blindning av utrustning	4
5 Avspärrning.....	5
6 Klädsel.....	5
7 Personlig skyddsutrustning.....	5
7.1 Skyddshjälm och gasmask.....	5
7.2 Skyddsglasögon.....	6
7.2.1 Små skyddsglasögon	6
7.2.2 Tätslutande skyddsglasögon.....	6
7.3 Skyddsskor	6
7.4 Handskar.....	6
7.5 Hörselskydd	7
8 Trafikregler.....	7
8.1 Motorfordon.....	7
8.1.1 Bilbälte	7
8.1.2 Telefonsamtal	7
8.2 Moped och hjälm.....	7
8.3 Cykling	7
8.3.1 Cykelbelysning.....	8
8.3.2 Inom spårområde.....	8
9 Arbetstillstånd.....	8
10 Övernattning/sova	8
11 "Life Saving Rules"	8

SKYDDS – OCH SÄKERHETSREGLER

1 Allmänt

INOVYN Sverige AB producerar, hanterar och lagerhåller stora mängder brandfarliga, giftiga, frätande och hälsoskadliga ämnen.

Gasmolnsexplosion och brand är den största riskfaktorn inom kemisk industri, men även andra okontrollerade utsläpp av kemikalier kan vålla svåra olyckor.

Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en säker arbetsmiljö. Arbetsgivare skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Det åligger därför varje chef och arbetsledare att förvissa sig om att:

- varje anställd förstår den information som ges och är medveten om de risker som kan föreligga vid olika arbeten
- skydds- och säkerhetsregler iakttas, personlig skyddsutrustning används och att skyddsanordningar är i fullgott skick
- entreprenörer alltid får information om företagets skydds- och säkerhetsregler

Arbetstagare är skyldig att följa givna föreskrifter samt använda föreskriven skyddsutrustning samt iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Som ett led i att åstadkomma en säker arbetsmiljö har följande allmänna regler skapats. För vissa avdelningar finns kompletterande avdelningsvisa regler.

2 Inpassering fabriksområde

2.1 Processområde

Personal i kontrollrum skall meddelas och noteringar skall göras i loggbok vid in- och utpassering i följande processområden:

Klor:	Klorfabriksbyggnaden, filterhuset
Klorlagret:	Hamnen och klorlagret
VCM/DS:	Processområde, text borttagen, ÅC-byggnaden, KKV
PVC:	PM7/8/9 och VCM-återvinningen
PVC-Utl:	Hela utlastningsområdet förutom körvägar runt om

Detta gäller inte avdelningens egen personal eller personal med giltigt arbetstillstånd.

2.1.1 Besöksgrupper

Besökande skall alltid anmälas till kontrollrummet. Större grupper (fler än fem personer) anmäls i förväg till produktionschef och skiftarbetsledaren.

2.2 **Droger och alkoholhaltiga drycker**

Droger och alkoholhaltiga drycker får ej medföras eller förtäras inom fabriksområdet. Drog- eller alkoholpåverkade personer får ej vistas på arbetsplatsen. I övrigt se HMSH-4.1-052.

2.3 **Fotografering**

Fotografering (även mobiltelefoners kamerafunktion), filmning eller annan avbildning eller beskrivning av områden eller delar därav är icke tillåten annat än efter tillstånd av representant av företagsledningen eller informationsansvariga. Detta gäller ej fotografering utförd av egen personal och då det ska användas för internt bruk. Det är inte acceptabelt att via Internet publicera bilder tagna inom fabriksområdet.

2.4 **Husdjur**

Husdjur får inte tas in på fabriksområdet

2.5 **Internt nödlägeslarm**

Internt nödlägeslarm som ges från tyfoner och lampor vid nödlägen, t ex brand, gasutsläpp eller läckage, har följande signalkaraktär:

Personal som har befattning enligt Interna nödlägesplanen intar omedelbart sina positioner. Viss driftpersonal som inte har sådan befattning stannar i kontrollrum och intar den skydds nivå som situationen kräver. Vid Internt nödlägeslarm blir alla arbetstillstånd ogiltiga. Svetsaggregat skall stängas av och motorer skall stoppas. Arbetet får inte återupptas förrän vid signalen Faran över.

Signalkaraktären från tyfonerna är då en långt utdragen signal:

Nytt arbetstillstånd skall nu begäras hos ansvarig utfärdare.

3 Brandfarliga områden

Brandfarliga områden benämns områden inom företaget där brandfaran kan vara extremt stor. Brandfarliga områden är avgränsade med skyltade betongblock och/eller gula stolpar och bommar (se HMSS-313).

3.1 Elektrisk utrustning

Batteridrivna eller nätansluten elektrisk utrustning som ej är Ex-skyddad får ej införas inom brandfarligt område utan särskilt tillstånd (se HMSS-314).

3.2 Förbud mot mobiltelefon

Mobiltelefoner får användas på fabriksområdet utanför brandfarligt område. OBS! De får inte tas in på brandfarligt område ens avstängda. Ex-klassade mobiltelefoner får användas inom hela fabriksområdet undantaget instrumentrum. Vid intagande av mobiltelefon med kamerafunktion får kameran inte användas utan tillstånd efter samma regler som för vanlig kamera. Privat nyttjande av sociala medier via Smartphones är inte tillåtet under arbetstid.

3.3 Rökning

Rökning är förbjuden utom i särskilt anordnade rökrum med egen ventilation eller i uppställda rökkurer. Rökplatser skall vara märkta med "rökning tillåten".

3.4 Gasflaskor

I arbetslokal får endast finnas det antal gasflaskor som behövs för arbetets utförande. Vid tillfälliga arbeten såsom underhållsarbete pågående under flera dagar och med gasflaskor stående ute på avdelningarna ska gasflaskorna flyttas nära ytterdörr och varningsskylt sättas upp på dörren. Gasflaskor skall säkras mot fall.

3.5 Arbetsredskap med gnistrisk

Öppen låga eller gnistgenererande arbetsredskap får användas inom fabriksområdet först efter att "Arbetsstillstånd" utfärdats av behörig utfärdare (se HMSS-308). Undantag är mekanisk verkstad, elverkstad, instrumentverkstad och laboratorium.

4 Blindning av utrustning

För att förhindra läckage från system som innehåller brandfarligt, frätande, giftigt eller annat media som kan innebära risk för hälsa eller miljö gäller följande:

- Slangkopplingar och dräneringsstudsar ska vara försedda med pluggar eller ändflänsar
- Blindspade, ändfläns, vändåtta eller lock till pumphus ska monteras vid isärtagning av utrustning (se HMSS-353).

5 Avspärrning

Avspärrning av områden skall göras med gul/svarta band. Skyltar som beskriver avspärrningen och vem som satt upp den skall finnas. Skyltar kan hämtas hos tillståndskrivaren.

6 Klädsel

Lämplig klädsel skall användas med tanke på brand- och kemikalierisk.

Långärmad klädsel skall bäras inom hela fabriksområdet, i alla verkstäder, förråd och på laboratoriet. Bara ben är inte tillåtet. Klädsel som avviker från denna regel är tillåten i följande fall:

- i området innanför portvakten där hjälm och gasmask inte är obligatorisk, men endast om det gäller gång mellan kontor, personalutrymmen eller konferensrum.
- på kontor, personalutrymmen och konferensrum.

Ett klädesplagg ska vara flamskyddat enligt ENISO11612 (A, B, C) och varselmärkt enligt ENISO20471 klass 2 då man befinner sig norr om järnvägen. Till och från arbetsplats/omklädesrum, kontor, personalutrymmen och konferensrum är undantaget. För personal som inte arbetar i processen är reflexväst tillräckligt. Besökare förses med reflexväst i portvakten.

Skyddsoveraller finns för utlåning till besökare i Skyddsstation. Besöksmottagaren bedömer om skyddsoverall är lämpligt utifrån vad man ska göra under besöket.

Vid arbete inom ex-klassat område får inte något ytterplagg användas som kan bilda gnistor.

Rengöring av kläder med tryckluft från ordinarie tryckluftnät är förenat med stora personskaderisker och därför inte tillåtet. Uppmärkta uttag med reducerat lufftryck (max 1,5 bar) får dock användas.

Ringar och andra smycken skall inte användas vid process- och underhållsarbete.

7 Personlig skyddsutrustning

7.1 Skyddshjälm och gasmask

Skyddshjälm med stora skyddsglasögon skall alltid bäras på huvudet och gasmask, dvs hel- eller halvmask, skall alltid medföras inom hela fabriksområdet. Undantag från regeln med stora skyddsglasögon på hjälmen får göras för chaufförer på lastbilar för PVC.

Hjälmar skall vara försedda med företagets logo på framsidan. De skall också märkas med ägarens namn skrivet med dymotejp eller P-tuschapparat. Kladd får inte förekomma på hjälmarna.

Omedelbart innanför portvakten, inom verkstadsområdet, runt Labyrinten och mellan östra porten och där beläget omklädningsrum, är inte hjälm och gasmask obligatoriska.

Inomhus, t ex på kontor, i laboratorier, ställverk och instrumentrum behöver hjälm inte bäras. Ej heller i klorfabrikens cellsal. Gasmasken skall alltid finnas snabbt tillgänglig.

7.2 Skyddsglasögon

7.2.1 Små skyddsglasögon

Små skyddsglasögon med sidoskydd (alternativt stora skyddsglasögon) skall användas på fabriksområdet.

Omedelbart innanför portvakten, inom verkstadsområdet, runt labyrinten mellan östra porten och där beläget omklädningsrum, på kontor och i konferensrum är inte små skyddsglasögon obligatoriska om det inte är skyltat med detta.

7.2.2 Tätslutande skyddsglasögon

Tätslutande skyddsglasögon skall användas vid ingrepp i processutrustning samt på platser där risk finns för stänk av kemikalier. Sådana platser skall vara uppmärkta. Även vid slipning och flexning skall stora skyddsglasögon användas.

Visir får ersätta tätslutande skyddsglasögon vid speciella arbeten om en SJA visar att detta är säkrare än stora skyddsglasögon.

7.3 Skyddsskor

Skyddsskor skall användas i processområde, verkstäder och laboratorium. Markerade gångstråk i processområdet är undantagna. Undantag för skyddsskor kan ges av avdelningsschef till stora besöksgrupper efter riskbedömning.

Skyddssandaler är ej tillåtet.

Vid problem att bära skyddsskor ur standardsortimentet kontaktas arbetsmiljöingenjören. Visar det sig att skyddsskor inte kan bäras, kontaktas ergonom vid Företagshälsovården som kan undersöka om specialtillverkade fotbäddar eller skyddsskor kan tas fram och prövas. Närmaste chef är ansvarig för att arbetet anpassas och kan fortfarande kräva skyddsskor vid speciella arbetsuppgifter.

7.4 Handskar

Skyddshandskar bör användas vid arbete i processen, verkstäder och laboratorium.

Besökare som ska besöka processområde ska förses med handskar.

7.5 Hörselskydd

Hörselskydd (kåpor eller proppar) hämtas ut via förrådsrekvisition. Gjutna hörselproppar fås vid rekvisition via arbetsledare/chef.

Hörselskydd skall användas om det är skyltat som påbud, riskbedömningen anger det, då det står på arbetstillståndet eller att du själv anser att det är behövligt. Där det är skyltat med påbud finns också proppar tillgängligt .

Entreprenörer skall ha egna hörselkåpor alternativt proppar.

Den anställde är ansvarig för att sköta sina hörselskydd .Hörselkåpor åldras och för att ge maximal effekt ska tätningringarna vara hela och mjuka. Om tätningringarna tappat formen, blivit hårda eller spröda, börjat få sprickor eller försämrats på annat sätt måste de bytas ut omgående.

8 Trafikregler

Allmänna trafikregler gäller på fabriksområdet.

8.1 Motorfordon

Motorfordon får endast införas för godstransport och med godkänt bilpass i max 20 km tim. Då fordonet lämnas skall motorn stoppas. Automatiska kupévärmare får inte vara tillslagna då fordon befinner sig på fabriksområdet. Motorfordon får ej införas eller parkeras inom brandfarligt område utan "arbetstillstånd" (se HMSS-308).

8.1.1 Bilbälte

Bilbälte skall användas på fabriksområdet. Undantag görs för lastbilar, hjullastare och postbilen.

8.1.2 Telefonsamtal

Att samtala i bärbar telefon, med undantag av utrustning med handsfree, är ej tillåtet under körning. Det är inte heller tillåtet att på något annat sätt använda sin telefon (skicka SMS eller liknande) under framförande av fordon.

8.2 Moped och hjälm

För färd på moped skall godkänd hjälm för moped användas. Undantag får göras på fabriksområdet och på vägen till huvudkontoret då företagets arbetshjälm är tillfylles.

8.3 Cykling

Vid cykling skall man normalt hålla båda händerna på styret. Det är inte tillåtet att transportera föremål på styret. Om gods skall transporteras på cykel skall den transporteras i, på cykeln, fastsatt korg eller låda. Man får inte cykla och samtidigt prata i bärbar telefon/mobiltelefon.

8.3.1 Cykelbelysning

Fabriksområdet anses så upplyst att cykling utan cykelbelysning är godkänd. Cykelbelysning får ej förekomma på cyklar som framföres inom brandfarliga (ex-klassade) områden.

8.3.2 Inom spårområde

Det är absolut förbjudet att cykla på spårområdet. Enda undantaget är korsningen på huvudvägen vid matsalen och korsningen vid nya magasinet.

9 **Arbetstillstånd**

Arbetstillstånd krävs för alla arbeten, i de flesta fall skriftligt. (se HMSS-308).

10 **Övernattning/sova**

Att sova på företagets tomt är inte tillåtet. Det gäller även utanför staketet såsom på parkeringsplatser och i småbåtshamnen. Lastbilar som ska in och lasta PVC som står på parkeringen utanför Logistikkontoret är dock undantagna från övernattningsförbudet med Räddningstjänsten godkännande.

11 **“Life Saving Rules”**

Det finns gemensamma aktiviteter för alla anläggningar inom processindustrin som har potential att orsaka dödsfall eller livslång skada. För att återspegla den potentiella katastrofala inverkan som dessa aktiviteter kan ha ifall om att de inte hanteras på rätt sätt, har ”Life Saving Rules” tagits fram, med en tydlig påföljd om en enskild person uppsåtligt bryter mot reglerna.

Syftet är att undvika dödsfall eller livslång skada.

Brott mot någon av reglerna leder till en skriftlig varning om att anställning kan komma att upphöra eller avslutat entreprenörsuppdrag.

”Life Saving Rules”: (***Samma regler som tidigare, men ny ordning***)

1. ARBETE PÅ HÖG HÖJD

Personer som arbetar på hög höjd måste använda tillbörlig fallutrustning

2. UTRUSTNING I DRIFT

Inget arbete får påbörjas på spänningssatt utrustning/maskin utan tillstånd

3. SLUTET UTRYMME

Inget inträde i slutet utrymme utan tillstånd och gastest

4. LYFT & HÄNGANDE LAST

Obehöriga får inte beträda avspärrat område där föremål kan falla

5. SÄKERHETSKRITISK UTRUSTNING

Säkerhetskritisk utrustning/ förregling får inte kopplas bort utan tillstånd

6. ALKOHOL OCH DROGER

Alkohol och/eller droger får ej intas/nyttjas vid företagets egendom

7. RÖKNING

Ingen rökning utanför avsedda rökplatser