

INSTRUKTION ARBETE MED HÖGTRYCKSTRÅLE 25-200 BAR

För ytterligare information se "HMSS-348 Arbete med högtrycksstråle 25-200 bar" .

1. Ögonskydd samt fot- och benskydd skall användas.
2. Händer eller andra kroppsdelar får inte hållas framför munstycken.
3. Bestämmelser med förbud för minderårig att arbeta med viss högtrycksutrustning finns i AFS 1990:19.
4. Om läckage finns i anslutningar eller kopplingar mellan slangar får inte högtryckssprutan användas. Även mycket små läckage åtgärdas omedelbart.
5. Det är lämpligt att prova reaktionskraft och reaktionskraftförändrings storlek innan arbetet påbörjas.
6. Se till att elkablar är hela och inte ligger så att de utsätts för vatten, samt att högtrycksaggregatet inte utsätts för sprut från munstycket.
7. Den som arbetar med sprutvattentryck över 200 bar skall ha genomgått särskild utbildning.